


Sanierungslösung zur Gewährleistung der umlaufenden linienförmigen Auflagerung


Gemäß der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Nr. Z-10.9-427, Abs. II 1.2) müssen mineralit[®] Balkonbodenplatten »...vierseitig frei aufliegend, linienförmig auf eine für sich standsichere Unterkonstruktion aufgelagert sein.«
Wenn diese Vorgabe nicht eingehalten wird besteht die Gefahr, daß in Folge von Querbiegungen Risse an den Platten entstehen (Bsp. siehe folgende Grafik).



Querschnitt



Eine Lösung dieses Problems, die sich in der Praxis bewährt hat, ist eine umlaufende Kehlklebung mit SikaBond[®] T2 (siehe Grafiken unten).



Querschnitt



Ansicht von unten

